
6000
5289
4679
3510
1035
3331
1035
500
5400
500
6400


7000
5578
4890
3510
1245
3910
1245
500
6400
500
7400


8000
5867
5090
3510
1444
4512
1444
500
7400
500
8400


9000
6155
5313
3510
1670
5060
1670
500
8400
500
9400